

Příloha 1 o kontrole požárních uzávěrů

Provedeno dle ustanovení vyhlášky o požární prevenci č.246/2001 Sb.§7

Údaj o firmě, jměnu nebo názvu, místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle
Osmá správa majetku a služeb a.s. IČO.:04650522

Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena:

Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8

Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení a výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady:

č.	Patro (PP,NP)	Název požárního úseku	Vchod, vstup do vedlejšího PÚ	Požární odolnost (označení štítkem)	Výrobce (označen štítkem)	Jednokřídlé-Dvoukřídlé-Okno	Samozavírač	Zjištěný stav, výsledek kontroly	Poznámky: N = neprovozuschopné No = neprovozuschopné opravit,
1.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/101	EI 30DP3 Sm+C	HSE	2	A	nedovírají se, obě křídla musí být opatřeny kódy N	
2.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/121	EI 30DP3 Sm+C	HSE	1	A		
3.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/122	EI 30DP3 Sm+C	HSE	2	A		
4.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/124	EI 30DP3 Sm+C	HSE	1	A		
5.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/127	EI 30DP3 Sm+C	HSE	1	A		
6.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/129	EI 30DP3 Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	
7.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/131	EI 30DP3 Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	
8.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/141	EI 30DP3 Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	
9.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/143	EI 30DP3 Sm+C	Kone	1		nejdou požárními dveřmi	
10.	1.NP/1.PP	P1.10/N6-CHUC B1	101/152	EI 30DP3 Sm+C		1		Chybí vložka, drhnou o podlahu	
11.	1.NP	N1.06-II*P.B.	124/196A	EW 30 DP3 +C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2			
12.	1.NP	N1.01b-III*P.B.	105C/112	EW 30 DP3 +C		1		Prověřit	
13.	1.NP	P1.14/N1-I*P.B.-B.P.R.	112/112E	EW 30 DP3 +C		1		nejdou požárními dveřmi	
14.	1.NP	Do N1.05-II*P.B.	196/172	EW 30 DP3 +C		1			
15.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/126	EI 30DP3 Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	
16.	1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	100/126B	EI 30DP3 Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	
17.	1.NP	N1.07-II*P.B.	219/196	EW 30 DP3 +C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	chybí samozavírač a páska	
18.	1.NP	N1.07-II*P.B.	218/195	EW 30 DP3 +C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A		
19.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	200/201A	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, obě křídla musí být opatřeny koordinovaným samozavíračem	
20.	2.NP/1.NP	P1.10/N6-CHUC B1	201A/243	EI 45 DP2+Sm+C		1			
21.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	200/222	EW 30 DP3		1		nejdou požárními dveřmi	
22.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	200/226	EI 30DP3 C+magneť	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2			
23.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	200/226	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2		musí být trvale uzavřené	
24.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	200/201	EI 30DP3 C+magneť	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2			
25.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	200/201	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2		musí být trvale uzavřené	
26.	2.NP	N2.05-předsiň CHUC B1	218/221	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		doplnit pásku	(Umyvárna personál/odpadky)
27.	2.NP	N2.02-III*P.B.	226/227A	EW 30 DP3	N.p. Satňovce	1		vymentit pásku	Elektro
28.	3.NP	N3.06-předsiň CHUC B1	300/348	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1	A	nedovírají se	

29.	3.NP	N3.06-předsíň CHUC B1	300/301	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, obě křídla musí být opatřeny koordinovaným samozavíračem	
30.	3.NP	N3.01-III°P.B.	323/302	EW 45 DP2+C		1		nejdou požárními dveřmi	Skad RTG
31.	3.NP	N3.06-předsíň CHUC B1	300/323	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, chybí páska	
32.	3.NP	N3.06-předsíň CHUC B1	300/325	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	chybí páska	
33.	3.NP	N3.06-předsíň CHUC B1	300/372	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1			
34.	3.NP	N3.02-III°P.B.	372/328	EW 30 DP3+C		1		nejdou požárními dveřmi	
35.	3.NP	N3.06-předsíň CHUC B1	300/331A	EI 30DP3 Sm+C		2		nejdou požárními dveřmi	
36.	3.NP	N3.06-předsíň CHUC B1	300/333	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	chybí páska	
37.	3.NP	N3.01-III°P.B.	336/342	EW 30 DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		otevřítavé kování (ne koule)	
38.	3.NP	N3.01-III°P.B.	348/342	EW 30 DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		nedovírají se	
39.	3.NP	N3.01-III°P.B.	333/302A	EW 30 DP3		1		nejdou požárními dveřmi	
40.	3.NP	N3.02-III°P.B.	382/383	EW 45 DP2+C		1		nejdou požárními dveřmi	Elektro
41.	3.NP	P1.10/N6-CHUC B1	301/351	EI 45 DP2+Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	Skad
42.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/401	EI 30 DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, obě křídla musí být opatřeny koordinovaným samozavíračem	Kontrola
43.	4.NP	N4.01-III°P.B.	403/402	EW 45 DP2+C		1	A	nejdou požárními dveřmi	
44.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/423	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, rozbité kování	
45.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/425	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A		
47.	4.NP	N4.02-III°P.B.	427/428	EW30DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		nejdou požárními dveřmi	Dr. Antončík sklad/ (chodba)
46.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/427	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		doplnit pásku, nedovírají se	
48.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/430	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A		
49.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/433	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	doplnit pásku	
50.	4.NP	N4.06-předsíň CHUC B1	400/445	EI 30DP3 Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1	A	koule-kování - má být křídla	
51.	4.NP	N1.10/N5 - CHÚC A1	442/445	EI 30DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		samozavírač	
52.	4.NP	N1.10/N5 - CHÚC A1	442/436	EI 30DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1	A	vypouklé, nedovírají se, výměna dveří	
53.	4.NP	N4.02-III°P.B./NČ.05-V°P.B.	450/468	EW45DP2+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2		nejdou požárními dveřmi	chodba/elektro
54.	4.NP/3.NP	P1.10/N6-CHUC B1	401/475	EI45DP2+Sm+C		1		chybí vložka	
55.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/545	EI 30 DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1	A	nedovírají se	
56.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/501	EI 30 DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	zkrácené, nedovírají se, chybí páska, obě křídla musí být opatřeny koordinovaným samozavíračem	
57.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/518	EI 30 DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, chybí páska	
58.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/554	EI 30 DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	nedovírají se, chybí spodní zámek	
59.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/522	EI 30 DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1	A	nedovírají se	
60.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/525	EW45DP2+Sm+C		1		nejdou požárními dveřmi	
61.	5.NP	N5.07 - předsíň CHÚC B1	500/527	EI30DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	2	A	zkrácené, nedovírají se, chybí páska	

62.	5.NP/4.NP	P1.10/N6-CHUC B1	501/521	EI45DP2+Sm+C		1	1				
63.	5.NP	N5.01-III*P.B.	545/504	45(60) B PO		1			nejdou požárními dveřmi		
64.	5.NP	N1.10/N5 - CHUC A1	533/545	EI30DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		A	nedovírají se		schodiště / chodba
65.	5.NP	N1.10/N5 - CHUC A1	533/528	EI30DP3+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1		A	vyměnit kování, nedovírají se		schodiště / chodba
66.	5.NP	N5.02-III*P.B.	522/524	EW45DP2+C		1			nejdou požárními dveřmi		schodiště / chodba
67.	5.NP	N5.02-III*P.B.	522/523	EW30DP3+C		1			nejdou požárními dveřmi		karotéka
68.	5.NP	N5.02-III*P.B.	551/566	EW45DP2+C	N.p. Satinovce	1					
69.	6.NP	P1.10/N6-CHUC B1	601/605	EI30DP3+Sm	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1					strojovna VZT / chodba
70.	6.NP	N6.05- předsíň CHUC B1	602/603	EI30DP3+Sm	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1					chodba/strojovna výtahu č. 1, 5a a 5b
71.	6.NP	N6.01- III*P.B.	605/604	EW30DP3	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1					strojovna VZT / strojovna výtahu č. 4
72.	6.NP	N6.05- předsíň CHUC B1	602/606	EI30DP3+Sm	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1					chodba/ strojovna výtahu č. 3
73.	1.PP	P1.10/N6-CHUC B1	S02/S01	EI30DP3+Sm+C		1			vyměnit pásku		
74.	1.PP	P1.10/N6-CHUC B1	S02/S57	EI60DP1+Sm+C		1			vyměnit, jsou poškozené- otvor skrz		
75.	1.PP	P1.11- předsíň CHUC B1	S01/S69A	EI30DP3+Sm+C		2					
76.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59A/S14	EW90DP1+C		1			nejdou požárními dveřmi		
77.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59A/S48	EW30DP1		2			vyměnit pásku		
78.	1.PP	P1.11- předsíň CHUC B1	S01/S15	EI30DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1			doplnit horní vložku zámku		
79.	1.PP	P1.11 - předsíň CHUC B1	S01/S49	EI30DP3+Sm+C	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1					
80.	1.PP	P1.11- předsíň CHUC B1	S01/S30	EI30DP3+Sm+C		2			doplnit kování		
81.	1.PP	P1.12-I*P.B.	S30/S29	EW30DP3+C		2					
82.	1.PP	P1.12-I*P.B.	S30/S66	EW30DP1		2					
83.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S27	EW30DP3+C		1					
84.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S20	EW30DP3+C		2					
85.	1.PP	P1.01-III*P.B.	S13/S20	EW30DP1+C		1			odstranit koberec		
86.	1.PP	P1.01-III*P.B.	S13/S07	EW60DP1+C		1					
87.	1.PP	P1.01-III*P.B.	S13/S06	EW80DP1+C		1					
88.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S60	EW30DP3	Jihočeské dřevařské závody a.s.	1			doplnit pásku		
89.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S69	EW60DP1+C		1					
90.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S63	EW45DP1+C		2					
91.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S64	EW30DP3		2					
92.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S66	EW30DP3		2			nešetní, opravit kování		
93.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S67	EW30DP3+C	chybí páska, rozbité kování	1					
94.	1.PP	P1.13-I*P.B. B.P.R.	S65/S59	EW45DP1+C		2					
95.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59/S37	EW45DP2+C		1			dveře nejsou osazené		
96.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59/S34A	EW45DP2+C		1			dveře nejsou osazené		
97.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59/S45	EW45DP1+C		2			vyměnit, neprovozuschopné		
98.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59/S46C	EW45DP1+C		2					
99.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59/S48	EW45DP1+C		2					
100.	1.PP	P1.02b-V*P.B.	S59/S01	EI30DP3+Sm+C		2			doplnit pásku a samozavírač, obnovit průchod		

Datum provedení, termín odstranění zjištěných závad a termín příští kontroly provozuschopnosti:

27.09.2019

odstranění závad a nedostatků do:

31.12.2019

příští kontrola:

27.09.2020

Potvrzení - jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

Podpis a razítko:

Jaroslav Příbyl

BOZP - PO Praha s.r.o.
Dobruvická 1311/22, 149 00 Praha 4
Tel.: 731 804 964, IČ: 282 10 786
příbyl@bozppopraha.cz

Protokol o kontrole požárních uzávěrů

Údaj o firmě, jménu nebo názvu, místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení

Osmá správa majetku a služeb a.s.

IČO.: 04650522

Sídlo: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8

Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena:

Poliklinika Mazurská

Mazurská 1285/8, 181 00 Praha 8

Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení:

Viz příloha 1.

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení:

Kontrolou požárních uzávěrů instalovaných v objektu bylo ověřeno, že provedení a stav tohoto požárně bezpečnostního zařízení (dále jen „PBZ“) odpovídá projekčním a technickým požadavkům. V tomto případě je PBZ schopné provozu (viz tabulka v příloze 1.).

PO uzávěry, které byly v průběhu kontroly shledány nezpůsobilými plnit svou funkci, jsou do odstranění zjištěné závady označeny jako neschopné provozu (viz tabulka v příloze 1.). Ověření provozuschopnosti tohoto PBZ bude provedeno následnou kontrolou, případně na základě protokolu o opravě, kterou provede odborná fa pověřená výrobcem PBZ.

Datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti:

kontrola provedena dne: viz příloha č.1

odstranění závad a nedostatků: viz příloha č.1

příští kontrola: viz příloha č.1

Potvrzení - jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu:


Jaroslav Příbyl ev. č. v kat. MV ČR 15/2009

BOZP-PO Praha s.r.o.

Doubravická 1311/22, Chodov, 149 00 Praha

ičo: 28210786

C 132926 vedená u Městského soudu v Praze



Podpis a razítko:

Jaroslav Příbyl
BOZP - PO Praha s.r.o.
Doubravická 1311/22, 149 00 Praha 4
Tel.: 731 804 964, IČ: 282 10 786
pribyl@bozppopraha.cz